Номер No.:	PIN-07-C-004
Дата издания:	24 сентября 2007
Location:	Извещение об улучшении в производстве C Car/C100

Загорание ламп ABS / TC.
Ошибки в памяти DTC P2138, P2120 & C0561

МОДЕЛИ: C100 все комплектации

2.4D граничный VIN: 7B134491
3.2D граничный VIN: 7B134503
2.0Dsl граничный VIN: 7B134426
Граничная дата производства: 14/06/07

УСЛОВИЯ:
Владельцы могут жаловаться на загорание ламп ABS / TC, и ДВС может перестать реагировать на педаль акселератора. При проверке автомобиля сканером Scan 100 могут быть найдены сохраненные в блоке ошибки DTC P2138, P2120 & C0561.

При последующей диагностике могут быть задефектованы и/или заменены ECM или блок педали акселератора. В действительности неисправность располагается в контактах разъема X101.

КОРРЕКЦИИ:
Причина неисправности может быть вызвана плохим контактом в разъеме X101. В производстве были изменены терминалы, которые теперь имеют позолоченное напыление на автомобилях после указанного граничного VIN.
РЕМОНТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
См информацию по ремонту :
GRI-07-C-006 - C100 P2138, P2120 & C0561 – Процедура ремонта проводки

ADDITIONAL NOTE:
Если ремонт производился на гарантийном автомобиле, оформить рекламацию у обычном порядке.
Документ GRI-07-C-006 - C100 P2138, P2120 & C0561 представлен производителем в формате PDF на английском языке. Публикуется как есть.